Teil C
Часть C

C 1 GRUNDMASCHINE
БАЗОВАЯ СТАНКА

C 1.1 Betriebsanweisung
Инструкция по эксплуатации

C 1.2 Getriebeplan schematisch
Кинематическая схема

C 1.3 Ersatzteilverzeichnis
Спецификация запасных деталей

C 2 Standard-Zusatzeinrichtungen
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ - СТАНДАРТ

C 2.1 Werkstoffschnellspannung
Быстродействующее устройство для зажима заготовок

C 2.2 Sternrevolver
Револьверная головка

C 2.3 Spindelschaltgetriebe
Механизм переключения скоростей шпинделя

C 2.4 Gewindefräs- und Mehrkantdreheinrichtung
Устройство для резьбофрезерования и точения многогранников

C 2.5 Antrieb für Sternrevolverwerkzeuge
Привод вращающихся инструментов револьверной головки

C 3 Werkzeughalterkatalog
Каталог инструментодержавок

C 4 Schaltteillisten
Спецификация электрооборорудования

C 5 Stromlaufpläne
Принципальные электросхемы